

CE Nº 366/2025 – GRBS

Belo Horizonte, 10 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor
Professor Juliano Lopes
Vereador Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Referência/Assunto: Ofício nº DIRLEG nº 8.215/25 – Requerimento de Comissão nº 2.800/25, de autoria do Vereador Pablo Almeida. Rua da Olaria, s/nº - Bairro Conjunto Taquaril, em Belo Horizonte/MG.

Senhor Vereador,

Por meio do ofício DIRLEG nº 5987/25 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de autoria do Vereador José Ferreira, Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, em atendimento ao Requerimento de Comissão nº 2028/25, de autoria do Vereador Pablo Almeida, foi solicitada a presença da COPASA em visita técnica a ser realizada em 09/06/25, à Rua da Olaria, s/nº - Bairro Conjunto Taquaril. A finalidade da referida visita técnica seria de averiguar vazamento na rede de esgoto operada pela COPASA.

Conforme entendimentos anteriores mantidos com o Sr. Fernando Garcia, do Gabinete do Vereador Pablo Almeida, a visita técnica com a participação da COPASA seria no dia 11/06/25, às 13:30 horas, conforme, de fato, ocorreu.

Apesar do ponto de encontro ser determinado para a Rua Ruth de Freitas, nº 61 – Bairro Conjunto Taquaril, o problema a ser tratado pela COPASA estava no endereço da Rua Cláudio M. Costa (ou Rua da Olaria, s/nº) entre Ruas Barreiro e Santo André, no mesmo bairro.

Ao chegar ao endereço, a equipe da COPASA deparou com grande volume de terra lançada naquela via pública, proveniente de escavações realizadas por um morador, em terreno de encosta, no intuito de construir, naquele local, um imóvel. Foi verificado, ainda, vazamento de esgoto em um Poço de Visita - PV, cujo tampão se encontrava totalmente encoberto por terra.

Diante da situação verificada no local, a manutenção foi programada para ser executada no dia 12/06/25, haja vista a necessidade de apoio de uma máquina retroescavadeira para remover a terra sobre o Poço de Visita – PV.


No dia 12/06/2025, após a equipe realizar a remoção parcial da terra existente no local, foi possível localizar o PV e constatar que o mesmo se encontrava totalmente obstruído por lama.

Uma vez realizada a limpeza do Poço de Visita, foi possível executar a lavagem e desobstrução da rede coletora de esgoto, com utilização do caminhão hidrojato, conforme Ordem de Serviço nº 126060363301.

COPASA-MG Atendimento e Servicos 08/07/25
SICOM Pesquisa Ordem de Servico 15:59
SC141P00 JO
Unidade : GRBS Emp:CSMG Num. OS: 001260603633 01
Unidade Operacional: Origem: GRBS Destino: GRBS
Matricula: Solicitante: JOSE OSVALDO
Endereco : R OLARIA , S/N -
Bairro : CONJUNTO TAQUARIL - BELO HORIZONTE
Entre rua: RUA BARREIRO Tem Foto: Nao
Telefone Solicitante: Telefone :

Cod.serv: 3160000 - LAVAGEM REDE ESGOTO

Extensao: Tipo/num.pto.servico: Limite Atendimento
Dt. Geracao Dt.Programacao Dt./Hora Emissao Reprgr. Data Hora
11/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 - 11:53 N 12/06/2025 23:59
Data Conclusao Hora Atend. Data Baixa Hora Baixa Sit. Resultado Ocorrencia
12/06/2025 15:32 12/06/2025 15:42 E
Equipe Exec.: LRE-0346 Baixada por: SIGOS
Obs.baixa: DENTUPIMENTO CONCLUIDO E LAVAGEM DA REDE FEITA Reclamacao





Restabelecida as condições do fluxo de esgotamento da rede, a equipe de manutenção executou a correção de abatimento no entorno do Poço de Visita e nivelamento do tampão, conforme Ordem de Serviço nº 126060716801.

COPASA-MG Atendimento e Servicos 08/07/25
SICOM Pesquisa Ordem de Servico 15:53
SC141P00 JO
Unidade : GRBS Emp:CSMG Num. OS: 001260607168 01
Unidade Operacional: Origem: GRBS Destino: GRBS
Matricula: Solicitante: JOSE LUIZ - GRBS
Endereco : R DA OLARIA , S/N -
Bairro : CONJUNTO TAQUARIL - BELO HORIZONTE
Entre rua: COM BARREIRO Tem Foto: Nao
Telefone Solicitante: Telefone :

Cod.serv: 3210100 - MAN.REDE ESG.ATE 10M COLETORA
Extensao: Tipo/num.pto.servico: Limite Atendimento
Dt. Geracao Dt.Programacao Dt./Hora Emissao Reprgr. Data Hora
11/06/2025 18/06/2025 12/06/2025 - 13:43 N 18/06/2025 23:59
Data Conclusao Hora Atend. Data Baixa Hora Baixa Sit. Resultado Ocorrencia
12/06/2025 17:16 12/06/2025 17:27 E N01
Equipe Exec.: MRE-0350 Baixada por: SIGOS
Obs.baixa: NIVELAMENTO DO TAMPAO E CORRECAO DE ABATIMENTO Reclamacao



As fotografias, a seguir, produzidas no local em 02/07/2025, evidenciam que o vazamento de esgoto foi devidamente equacionado, não havendo, portanto, nenhuma inconformidade atual com o sistema de esgotamento sanitário operado por essa Companhia.






Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SIMONE DE LIMA GOMES NEVES
GONCALVES:02776520654

Assinado de forma digital por
SIMONE DE LIMA GOMES NEVES
GONCALVES:02776520654
Dados: 2025.07.11 15:09:55 -03'00'

Simone de Lima Gomes Neves Gonçalves
Gerente Regional Belo Horizonte Sul

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 14/07/25

Responsável pela distribuição